



**Comune di Inzago**  
P.zza Quintino di Vona, 3  
20065 Inzago (MI)  
comuneinzago@legalmail.it  
www.comune.inzago.mi.it

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c\_e317 - - 1 - 2022-06-08 - 0011553

### **INZAGO**

Codice Amministrazione: **c\_e317**

Numero di Protocollo: **0011553**

Data del Protocollo: **mercoledì 8 giugno 2022**

Classificazione: **6 - 9 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: 97536/2022 - SEGNALAZIONE DI UNA POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO PRESSO UNA CIVILE ABITAZIONE SITA IN VIA GIOSUÈ CARDUCCI 2 E 4 AD INZAGO (TETTOIE IN AMIANTO NEL GIARDINO DI UNA VILLETTA BIFAMILIARE CONFINANTE CON I GIARDINI DI ALTRE PROP**

Note:

### **MITTENTE:**

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ



Class. 2.3.5.

ATS MetroMilano
AOO_ATSMI
REGISTRO UFFICIALE
USCITA
Prof. N. 97536
Data 08.06.2022

AL SINDACO DI INZAGO

Pec: [comuneinzago@legalmail.it](mailto:comuneinzago@legalmail.it)

Oggetto: segnalazione di una possibile presenza di amianto presso una civile abitazione sita in Via Giosuè Carducci 2 e 4 ad Inzago (tettoie in amianto nel giardino di una villetta bifamiliare confinante con i giardini di altre proprietà),

Con riferimento alla richiesta di verifica di cui all'oggetto pervenuta allo Scrivente Dipartimento di Prevenzione in data 01/06/2022 ns. prot.94529 che per opportuna conoscenza si trasmette in allegato, con il quale viene segnalata la possibile presenza di amianto presso una civile abitazione sita in Via Giosuè Carducci 2 e 4 ad Inzago,

richiamato quanto previsto dalla normativa nazionale regionale vigente in materia con particolare riferimento a L. 257/92, D.M. 6/9/94, L.R. 17/03, Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) approvato con D.g.r. 22 dicembre 2005 – n.8/1526, Protocollo Operativo Regionale per la gestione delle segnalazioni di presenza di amianto negli edifici di cui a nota prot.HI20060037229 del 7/8/06 della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e dell'ARPA Lombardia, D.d.g. 13237 del 18 novembre 2008 "Approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto", L.R. 14/12, D.g.r. IX/4777 del 30/1/13,

senza entrare nel merito di responsabilità derivanti da atti e/o accordi tra privati e fatti salvi diritti di terzi da far valere nelle sedi competenti,

fatti salve altresì eventuali Vs. diverse determinazioni nonché verifiche e conseguenti provvedimenti degli Uffici Comunali competenti anche relativamente agli aspetti edilizi ed urbanistici,

per gli aspetti di ns. competenza,

si propone alla S.V. l'adozione di formali provvedimenti di carattere prescrittivo affinché la proprietà e/o aventi titolo del fabbricato di cui trattasi, da identificare con precisione da parte dei competenti Uffici Comunali, provvedano alla presentazione della modulistica di auto-notifica di cui al censimento dei manufatti contenenti amianto previsto dal PRAL, ove non già fatto, ed alla valutazione dello stato di conservazione di detti materiali, da parte di personale qualificato, con l'applicazione dell' "Indice di Degrado (ID)" contenuto nella D.d.g. 13237 del 18 novembre 2008 "Approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto", condotta attraverso l'ispezione del manufatto, procedendo conseguentemente alla valutazione del risultato e all'attuazione di tutti gli interventi necessari in relazione alle perizie tecniche ottenute.

Agli interessati andrà inoltre ricordato che permangono gli obblighi di custodia e manutenzione previsti dal D.M. 6/9/94 (punto 4), dal PRAL e dalla D.d.g. 13237 del 18 novembre 2008 "Approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" e che, per gli eventuali interventi di bonifica, la ditta esecutrice, se necessario, dovrà presentare Piano di Lavoro ai sensi dell'art.256 del D.Lgs. 81/08.

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

Dipartimento d'Igiene e Prevenzione Sanitaria - U.O. C. Igiene e Sanità Pubblica Milano Est  
U.O.S ISP Melegnano Martesana - Via Don Gnocchi 2 - 20064 - Gorgonzola (MI) - Tel. 02 85785081/5084  
e-mail: [sispmiest@ats-milano.it](mailto:sispmiest@ats-milano.it) - PEC: [dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it](mailto:dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it)  
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Sulla base di quanto detto sopra, si specifica inoltre che l'ATS Milano nel luglio 2021 ha intrapreso le azioni e determinazioni necessarie atte a rivedere l'intera procedura relativa alla problematica legata alla presenza di amianto e relative segnalazioni ad essa concernenti, nell'ambito di competenza di igiene e sanità pubblica, definendo compiti e funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e regionale attualmente vigente in materia.

I sopralluoghi che in passato venivano effettuati da parte del personale di questa Agenzia, non apportavano nessun contributo circa la determinazione della presenza di amianto all'interno dei manufatti oggetto di segnalazione ma solo una "conferma visiva" su quanto dettagliato nell'esposto e presente in loco e pertanto non risolutivi in merito.

Si evidenzia che per le sole coperture in cemento amianto (eternit), la Regione Lombardia ha predisposto un "documento tecnico" (indice di degrado - D.d.g. 13237 del 18 novembre 2008 "Approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto") che consente la valutazione della conservazione del materiale. Tale documento abroga e sostituisce quello precedentemente istituito con il "Protocollo Operativo Regionale per la gestione delle segnalazioni di presenza di amianto negli edifici di cui a nota prot.HI20060037229 del 07/08/2006 della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e dell'ARPA Lombardia" (All.1), tuttora in vigore.

Al riguardo (cfr. in particolare secondo capoverso), si riporta di seguito stralcio di risposta che la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha fornito come elemento chiarificatore ad altro Comune afferente al territorio della disciolta ASL Milano 1 nel novembre 2014:

"il protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di presenza di amianto in edifici, di cui alla nostra nota H1.2006.0037229 del 7.08.2006, prevede la richiesta da parte del Comune al proprietario o al gestore dell'immobile dell'elaborazione dell'Indice di Degrado di cui al d.d.u.o. n. 13237 del 18.11.2008 al fine della valutazione dello stato di conservazione del manufatto e del monitoraggio da parte degli Enti di controllo dell'effettiva esecuzione della bonifica/rimozione.

In caso di inadempienza il Comune può ricorrere allo strumento dell'Ordinanza Sindacale di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che all'art.50, individua tra le competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale." (cfr. in proposito anche quanto contenuto nell'art.54 stesso decreto).

Rimandando alla specifica competenza degli uffici comunali preposti la verifica e ogni conseguente provvedimento in ordine a quanto segnalato ed in merito all'ottemperanza degli eventuali atti che la S.V. vorrà adottare a riguardo e fermo restando che è opinione dello Scrivente che, l'emissione di un formale atto prescrittivo da parte dell'Autorità Comunale in merito a quanto sopra, potrà consentire agli Uffici Comunali preposti, in caso di mancata ottemperanza, la successiva applicazione di formali atti conseguenti, anche di carattere sanzionatorio, si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile

U.O.S. Igiene e Sanità Pubblica – Melegnano Martesana

Michele G. Barletta

Responsabile del procedimento: M. G. Barletta  
Responsabile dell'istruttoria: TdP Micò Stefano

tel. 02.85785075  
tel. 02.85784643